

# AR 2000

Lista części zamiennych


11.06.2024

Poland, polski

## Spis treści

Akumulator .....	2
Wyposażenie specjalne .....	5
Numer maszyny .....	7
Momenty obrotowe dokręcania .....	9
Mocowanie kabla .....	11
Śrubokręt T10 .....	13

# Akumulator




4865-GET-0006-A0

# Akumulator

#	Numer części	Opis	Ilość	Zawiera elementy(-a)	Uwagi
1	4865 400 6510	AR 2000	1	5 - 7, 10, 12 - 19, 21, 22, 26 - 30	
3	4865 400 6512	AR 2000	1	5, 6, 9, 11 - 19, 21, 22, 26 - 30	CDN
5	4865 400 3403	Tuleja	1	6	
6	0000 951 4100	Wkręt zagłębiany IS-M3x10	2		
7	4865 967 4002	Tabliczka informacyjna	1		Europa, PRC
9	4865 967 4004	Tabliczka informacyjna	1		CDN
10	4865 967 1809	Tabliczka informacyjna	1		Europa, CDN, PRC
11	4865 967 1810	Tabliczka informacyjna US	1		USA, CDN
12	4865 433 3801	Ostona	1		
13	4865 490 0301	Pas nośny	1	14, 15	
14	4134 710 6401	Zamek	1		
15	4865 717 3700	Ostona przeciwdeszczowa	1		
16	9307 010 0140	Podkładka 6,4	7		
17	9074 478 4135	Śruba IS P5x20	7		
18	0000 790 7700	Pas napierśnikowy	1		
19	4850 440 2011	Przewód przyłącza zasilania	1	21, 22	Europa, CDN, PRC
21	4865 400 1601	Wtyczka	1		
22	0000 967 7361	Tabliczka ostrzegawcza	1		Europa, CDN, PRC
24	0000 967 7348	Tabliczka ostrzegawcza	1		Europa, CDN
25	0000 967 7349	Tabliczka ostrzegawcza	1		USA
26	4850 440 0505	Adapter AP	1	27 - 29	
27	4850 430 3501	Obudowa	1	28	
28	4850 967 4020	Tabliczka informacyjna	1		
29	9074 477 4132	Śruba z łbem cylindrycznym IS-P5x18	4		


# Akumulator

#	Numer części	Opis	Ilość	Zawiera elementy(-a)	Uwagi
30	4850 491 0101	Torba	1		
31	4850 007 1001	Zestaw obciążnika dodatkowego	1	32	
32	9022 341 1090	Śruba z łbem walcowym IS M5x40x25	2		
	0000 930 2241	Taśma	1		
	0000 930 2242	Taśma	1		



# Wyposażenie specjalne

#	Numer części	Opis	Ilość	Zawiera elementy(-a)	Uwagi
1	0000 007 1045	Zestaw z podkładką podtrzymującą	1	2, 3	
2	4147 740 2502	Wykładzina	1		
3	4866 007 1000	Zestaw części AR	1		




8988ET001.SC

# Numer maszyny

#	Numer części	Opis	Ilość	Zawiera elementy(-a)	Uwagi
1		Umieszczenie numeru seryjnego	1		


# Momenty obrotowe dokręcania



6988ET002 SC

# Momenty obrotowe dokręcania

#	Numer części	Opis	Ilość	Zawiera elementy(-a)	Uwagi
1	0000 951 4100	Wkręt zagłębiany IS-M3x10	2		
2	9074 478 4135	Śruba IS P5x20	7		
3	9074 477 4132	Śruba z łbem cylindrycznym IS-P5x18	4		




901 SW526 SC

# Mocowanie kabla

#	Numer części	Opis	Ilość	Zawiera elementy(-a)	Uwagi
	5910 895 0500	Mocowanie kabla	1		

# Śrubokręt T10



901SW687 SC

# Śrubokręt T10

#	Numer części	Opis	Ilość	Zawiera elementy(-a)	Uwagi
	5910 890 2308	Śrubokręt T10	1		