



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:57

Link do produktu: <https://pajm.pl/przeglad-przedsprzedazny-pierwsze-uruchomienie-p-2327.html>



## Przegląd przedsprzedażny (pierwsze uruchomienie).

Cena brutto	<b>50,00 zł</b>
Cena netto	<b>40,65 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>przegląd</b>
Kod producenta	<b>przegląd</b>
Producent	<b>Pajm</b>

### Opis produktu

W trosce o Państwa, wygodę, bezpieczeństwo oraz dla Państwa pewności oferujemy Państwu usługę uruchomienia przedsprzedażnego urządzenia/urządzeń zakupionych w naszej firmie.

Wszystkie urządzenia spalinowe, mogą mieć dodaną możliwość wykonania przeglądu przedsprzedażnego opisanego poniżej. Usługa przy niektórych produktach jest dodana jako gratis, i wtedy jest realizowana na symboliczną opłatę, lub bez niej, jeśli takiego gratisu nie ma, jest naliczana w standardowej cenie.

Urządzenia te, będą sprawdzane na "sucho", tzn. że w przypadku np. wiertarki, nie będziemy nią wiercić, a np. pilarki łańcuchowej nie będziemy ciąć drewna.

Ale urządzenie musi zostać wyjęte z pudełka, co za tym idzie muszą być zerwane plomby, o ile takie występują, nawet jeśli numer fabryczny konieczny do wpisania w kartę gwarancyjną jest podany na kartonie.

W przypadku zakupu urządzenia elektrycznego, usługa ta polega na złożeniu urządzenia (o ile zachodzi taka konieczność), jego uruchomieniu, sprawdzeniu poprawności działania wszystkich elementów, a następnie jego ponowne rozłożenie, i spakowanie do pudełka, lub jeśli nie ma konieczności jego składania do uruchomienia, spakowanie do pudełka.

W przypadku zakupu urządzenia spalinowego 2-suwowego, usługa ta polega na złożeniu urządzenia (o ile zachodzi taka konieczność), zalaniu poprzez nasz wykwalifikowany personel urządzenia płynami eksploatacyjnymi, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów, a następnie wylanie płynów z urządzenia, jego ponowne rozłożenie, i spakowanie do pudełka, lub jeśli nie ma konieczności jego składania do uruchomienia, wylanie płynów i spakowanie do pudełka.

W przypadku zakupu urządzenia spalinowego 4-suwowego, usługa ta polega na złożeniu urządzenia (o ile zachodzi taka konieczność), zalaniu poprzez nasz wykwalifikowany personel urządzenia płynami eksploatacyjnymi, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów, a następnie wylanie płynów z urządzenia, jego ponowne rozłożenie, i spakowanie do pudełka, lub jeśli nie ma konieczności jego składania do uruchomienia, wylanie płynów i spakowanie do pudełka.

**W przypadku urządzeń 4-suwowych wylany olej zostanie dostarczony razem z urządzeniem.**

**Po otrzymaniu urządzenia, należy go ponownie zalać.**

**Jednym odstępstwem od tej reguły są małe urządzenia 4-suwowe, w nich olej po uruchomieniu zostanie w maszynie, z racji tego że maszyny te mogą pracować w każdej pozycji, oraz ilość oleju który jest zalewany do takiej maszyny jest bardzo mała 100-200ml.**

**WAŻNE : Jeśli w opisie produktu nie ma informacji, że olej jest dołączany do tego produktu należy zakupić olej, który można znaleźć w akcesoriach, bez dokonania zakupu oleju, przegląd nie może być wykonany !!!**

Najbardziej polecaną i preferowaną przez nas formą przeglądu przedsprzedażnego, jest 1 uruchomienie maszyny podczas odbioru w którymś z naszych salonów sprzedaży, oprócz samego uruchomienia, zostaną Państwo przeszkoleni z zasad właściwej obsługi oraz przechowywania zakupionego urządzenia.

Usługę przeglądu przedsprzedażnego można łączyć z innymi gratisami, które są dostępne za duże zakupy.

Szanowny Kliencie, jeśli nie życzysz sobie żeby ktoś cokolwiek robił z Twoim urządzeniem, po prostu nie odznaczaj tego gratisu, podczas składania zamówienia.

Ale informujemy Cię, że większość producentów od uruchomienia przedsprzedażnego uzależnia ważność swojej gwarancji. Powyższa informacja dotyczy głównie urządzeń spalinowych.



---

Usługa ta, nie jest dostępna dla Klientów hurtowych

UWAGA! Usługę tą możemy wykonać tylko w przypadku wysyłki z naszego magazynu, w przypadku towarów które zostaną wysłane z magazynu importera/producenta, taka usługa nie zostanie wykonana.